

فهرست مطالب

۳	فهرست مطالب
۲۷	فصل اول
۲۷	توانایی اجرای نرم افزار AutoCAD
۲۷	روش اجرای برنامه اتوکد ۲۰۲۳
۲۷	صفحه آغازین برنامه AutoCAD 2023
۲۸	برگشت به زبانه Start با دستور GOTOSTART
۲۸	آشنایی با محیط برنامه AutoCAD 2023
۳۰	بستن تمام صفحات ترسیمی Closeall
۳۱	نوار عنوان
۳۱	نوار منو
۳۲	نوار ابزار و کنترل ها (Ribbon)
۳۵	دکمه Application و کادر Application menu
۳۶	نوار زبانه های فایل ترسیمی (File Tabs) و New Tab
۳۷	آشکار و پنهان کردن زبانه ها (Tabs) و صفحات (Panels)
۳۷	مکعب دید (View Cube)
۳۸	نوار جهت یابی (Navigation Bar)
۴۰	آشکار و پنهان کردن نوار جهت یابی با دستور NAVBAR
۴۰	نوار وضعیت (Status Bar)
۴۵	کادر فرمان (Command Window)
۴۶	فهرست فرامین پیشنهادی خط فرمان (Command Line Suggestion List)
۴۷	تنظیمات نمایش فهرست پیشنهادی خط فرمان با دستور INPUTSEARCHOPTIONS
۴۸	صفحات رسم و متنی

۱- صفحه رسم	۴۸
۲- صفحه متنی	۴۸
نحوه اجرای فرامین با استفاده از ماوس و صفحه کلید	۴۹
الف - خط فرمان.....	۴۹
ب - نوار Ribbon	۵۲
ج - نوار منو	۵۳
د - پالت ابزار (Toolpalettes)	۵۴
۰۷ مکان نما با خطوط مونین متقطع) و آیکن UCS Crosshair Cursor	
۰۸ (راهنمای حساس به موضوع)Context-Sensitive	
۰۹ دسترسی به بخش راهنمای برنامه با دستور HELP	
۶۲ به روز شدن برخی از فرامین و متغیر های سیستم	
۶۳ فصل دوم.....	
۶۳ توانایی اجرای دستورات ترسیمی دوبعدی	
۶۳ آشنائی با روش های وارد کردن مختصات نقاط	
۶۴ روش کارتزین (Cartesian)	
۶۵ روش قطبی (Polar)	
۶۵ آشنایی با تعیین کردن روش های مختصاتی (کاربرد کلید @)	
۶۵ مختصات نسبی قطبی (Relative 2D Polar Coordinate)	
۶۷ آشنائی با زوایا در اتوکد (C.W-C.C.W)	
۶۷ روش استوانه ای (CYLINDRICAL)	
۶۸ کار با روش کره ای (SPHERICAL)	
۶۹ رسم پاره خط با دستور LINE	
۷۱ رسم خطوط ادامه دار تا بی نهایت با دستور RAY	
۷۱ رسم خطوط امتداد دار در دو جهت با دستور XLINE	
۷۱ رسم نقطه با دستور POINT	
۷۲ انتخاب شکل و اندازه نقطه با استفاده از دستور DDPTYPE	
۷۳ رسم کمان با دستور ARC	
۷۵ ترسیم کمان با استفاده از نقطه شروع، انتهای و جهت شروع کمان	

۷۵	رسم دایره با دستور CIRCLE
۷۶	ترسمیم دایره با معرفی دو موضوع مumas بر دایره و شعاع
۷۷	رسم حلقه های فضحیم توپر و توانایی با دستور DONUT
۷۸	رسم چند ضلعی با دستور POLYGON
۷۹	رسم بیضی با دستور ELLIPSE
۸۰	رسم مستطیل با دستور RECTANG
۸۰	رسم چند خطی با دستور PLINE
۸۳	محوکردن موضوعات با دستور WIPEOUT
۸۵	رسم مثلث و مستطیل توپر با دستور SOLID
۸۵	درج متن
۸۶	ایجاد متن یک خطی با دستور TEXT
۸۷	ایجاد متن چند خطی با دستور MTEXT
۸۹	تراز موضوعات با چند متن با دستور TEXTALIGN
۸۹	ایجاد سبک نوشتاری (Text Style)
۸۹	ایجاد فیلد با دستور FIELD
۸۹	حذف و اضافه کردن مقیاس با دستور OBJECTSCALE
۹۰	رسم علامت خط شکسته با دستور BREAKLINE
۹۱	فصل سوم
۹۱	توانایی اجرای دستورات ویرایشی دو بعدی
۹۱	حذف موضوعات با دستور ERASE
۹۲	حذف موضوعات تکراری با دستور OVERKILL
۹۳	روش های انتخاب موضوعات (Select object)
۹۵	انتخاب موضوعات مشابه با دستور SELECTSIMILAR
۹۶	تنظیمات مربع انتخابگر (Pickbox) با دستور DDSELECT
۹۶	ایجاد چندین نسخه از موضوعات با دستور COPY
۹۶	حذف آخرین فرمان اجرا شده با دستور UNDO
۹۷	بازیابی اثر فرمان حذف شده با دستور REDO
۹۷	انتقال موضوعات با دستور MOVE

۹۸.....	CUTCLIP	انتقال موضوعات از طریق کلیپ برد با دستور
۹۹.....	PASTECLIP	الصاق موضوعات کلیپ برد با دستور
۱۰۰	COPYCLIP	نسخه برداری از طریق کلیپ برد با دستور
۱۰۰	EXTEND	ایجاد امتداد در موضوعات با دستور
۱۰۱	FILLET	ایجاد خم با دستور
۱۰۳.....	CHAMFER	ایجاد پخ با دستور
۱۰۳.....	PROPERTIES	مشاهده و ایجاد تغییرات با دستور
۱۰۴.....	TEXTEDIT	اصلاح متن با دستور
۱۰۶.....	JUSTIFYTEXT	ایجاد تراز در متن با دستور
۱۰۶.....	SCALETEXT	ایجاد تغییر در ابعاد متن با دستور
۱۰۷.....	ROTATE	ایجاد دوران در موضوعات با دستور
۱۰۷.....	SCALE	تغییر مقیاس در موضوعات با دستور
۱۰۸.....	(Associative Array)	روش ایجاد آرایشی پیوسته
۱۰۸.....	ARRAY POLAR	ایجاد آرایشی قطبی (دایره ای) با دستور
۱۰۸.....	ARRAYRECT	ایجاد آرایش مستطیلی با دستور
۱۰۹.....	ARRAYPATH	ایجاد آرایش مسیری با دستور
۱۰۹.....	BREAK	ایجاد شکست در موضوعات با دستور
۱۱۱.....	BREAKATPOINT	ایجاد دو موضوع با شکست در یک موضوع با دستور
۱۱۲.....	TRIM	ایجاد برش در موضوعات با دستور
۱۱۴.....	STRETCH	ایجاد کشش در موضوعات با دستور
۱۱۵.....	LENGTHEN	ایجاد تغییر در طول موضوعات با دستور
۱۱۵.....	MIRROR	ایجاد موضوعات قرینه با دستور
۱۱۶.....	OFFSET	ایجاد موضوعات موازی با دستور
۱۱۶.....	DIVIDE	تقسیم موضوعات با دستور
۱۱۷.....	MEASURE	تقسیم بندي موضوعات با دستور
۱۱۷.....	EXPLODE	تجزیه موضوعات با دستور
۱۱۷.....	HATCH	ایجاد هاشور با دستور
۱۲۰	SKETCH	طراحی با خطوط به طور آزادانه با دستور

ایجاد تغییرات در موضوعات Pline با دستور PEDIT ۱۲۰
ایجاد تراز در موضوعات با دستور ALIGN ۱۲۱
ایجاد نظم در موضوعات با دستور DRAW ORDER ۱۲۳
ایجاد تغییرات در هاشور با دستور HATCHEDIT ۱۲۳
الحق موضوعات با دستور JOIN ۱۲۴
تغییر جهت رئوس با دستور REVERSE ۱۲۵
ایجاد تغییرات در Spline با دستور SPLINEDIT ۱۲۶
تغییر در مشخصات Bylayer با دستور SETBYLAYER ۱۲۷
انتقال موضوعات بین دو فضا با دستور CHSPACE ۱۲۷
محور و مرکز تقارن ۱۲۸
ایجاد محور تقارن با دستور CENTERLIN ۱۳۰
ایجاد مرکز تقارن با دستور CENTERMARK ۱۳۰
حذف محور و مراکز تقارن با استفاده از دستور CENTERDISASSOCIATE ۱۳۱
پیوند و عدم پیوند محور یا مرکز تقارن به موضوعات با استفاده از دستور ۱۳۱
باز یابی حالت اولیه خط مرکزی با دستور CENTERREASSOCIATE ۱۳۱
نشر طرح بر روی خط با دستور ONLINEDESIGNSHARE ۱۳۳
وارد کردن فایل PDF با دستور PDFIMPORT ۱۳۴
وارد کردن فایل PDF با دستور -PDFIMPORT ۱۳۴
تبدیل فایل PDF در موضوعات متنی با دستور PDFSHXTEXT ۱۳۵
تبدیل فایل PDF در موضوعات متنی با دستور -PDFSHXTEXT ۱۳۷
فصل چهارم ۱۳۹
توانانی روشن لایه بندی نقشه ۱۳۹
گروه بندی موضوعات با دستور LAYER ۱۳۹
ذخیره سازی تنظیمات لایه با دستور LAYERSTATE ۱۴۰
آشنایی با لایه DEFPOINTS ۱۴۵
آشنایی با گزینه Bylayer ۱۴۶
آشنایی با وضعیت بلوکها در لایه ۱۴۶

۱۴۷.....	فصل پنجم.....
۱۴۷.....	توانایی اجرای دستورات گزارش‌گیری از نقشه
۱۴۷.....	فاصله بین دو نقطه با دستور DIST
۱۴۸.....	اطلاعات موضوعات با دستور LIST
۱۴۸.....	مختصات نقطه با دستور ID
۱۴۹.....	نمایش مساحت و محیط موضوعات با دستور AREA
۱۴۹.....	مشخصات ناحیه و جسم حجم دار با دستور MASSPROP
۱۵۰.....	اندازه گیری مسافت ، شعاع و... با دستور MEASUREGEOM
۱۵۱.....	نمایش تاریخ و زمان با دستور TIME
۱۵۲.....	بازبایی اطلاعات با دستور STATUS
۱۵۳.....	نمایش گزارش از موضوعات با دستور DBLIST
۱۵۵.....	فصل ششم.....
۱۵۵.....	توانایی اجرای دستورات مربوط به بلوک ها (Blocks)
۱۵۵.....	ایجاد بلوک با دستور BLOCK
۱۵۶.....	درج بلوک با دستور INSERT
۱۵۷.....	درج بلوک با استفاده از نسخه کلاسیک با دستور CLASSICINSERT
۱۵۸.....	آشنایی با گزینه By در برخی دستورات
۱۵۸.....	درج نقشه یا بلوک در ترسیم جاری با دستور -INSERTCONTENT
۱۶۰.....	نمایش پالت بلوک ها با دستور BLOCKSPALETTE
۱۶۲.....	بستن پالت بلوک ها با دستور BLOCKSPALETTECLOSE
۱۶۲.....	رابطه بلوک با دستور MEASURE
۱۶۳.....	رابطه بلوک با دستور DIVIDE
۱۶۳.....	درج آرایشی از بلوک با دستور MINsert
۱۶۴.....	ذخیره سازی بلوک با دستور WBLOCK
۱۶۵.....	ایجاد تغییرات در بلوک با دستور BEDIT
۱۶۶.....	بستن Block Editor با دستور BCLOSE
۱۶۷.....	مدیریت بلوک ها، هاشورها و ... با دستور ADCENTER

فصل هفتم.....	۱۷۱
توانایی اجرای دستورات تغییر دید و صفحه نمایش.....	۱۷۱
بزرگنمایی موضوعات با دستور ZOOM.....	۱۷۱
جا به جایی صفحه تصویر با دستور PAN.....	۱۷۲
کار با نقاط گیر (متغیر سیستم GRIPS)	۱۷۴
ایجاد کشش در موضوعات با استفاده از نقاط گیر Multifunctional Grips	۱۷۶
مشاهده علائم هندسی با دستور CONSTRAINTBAR	۱۷۷
انتخاب الزامات هندسی با دستور AUTOCONSTRAIN	۱۷۸
کنترل علائم هندسی با دستور CONSTRAINTSETTINGS	۱۷۸
الزامات اندازه گذاری با دستور DIMCONSTRAINT	۱۷۸
حذف علائم الزامات هندسی با دستور DELCONSTRAINT	۱۷۹
نمایش مجدد ترسیم در دریچه دید جاری با دستور REDRAW	۱۷۹
اجرای ترسیم مجدد با دستور REGEN	۱۸۰
ایجاد حالت گرافیکی برای متن ها با دستور QTEXT	۱۸۰
فصل هشتم.....	۱۸۱
توانایی اجرای دستورات مربوط به ذخیره سازی و فراخوانی فایلها.....	۱۸۱
ذخیره سازی فایل ترسیمی با دستور SAVE	۱۸۱
ذخیره سازی سریع فایل ترسیمی با دستور QSAVE	۱۸۲
ذخیره سازی فایل ترسیمی با نام جدید با دستور SAVE AS	۱۸۲
بازیابی فایل ترسیمی با دستور OPEN	۱۸۳
ایجاد فایل ترسیمی جدید با دستور NEW	۱۸۴
ایجاد سریع فایل ترسیمی با دستور QNEW	۱۸۴
بازیابی فایل ترسیمی صدمه دیده با دستور RECOVER	۱۸۵
تغییر نام فایل ترسیمی با دستور RENAME	۱۸۵
خروج از محیط اتوکد با دستور QUIT	۱۸۶
فصل نهم.....	۱۸۷
توانایی اجرای دستورات گروه SETTING	۱۸۷
استفاده از گیره های شینی (OSNAP)	۱۸۷

۱۸۹	گبره های شیئی سه بعدی (3D OSNAP)
۱۹۰	-OSNAP
۱۹۱	-3DOSNAP
۱۹۰	تنظیم ابعاد کادر مربع مکان نما با دستور APERTURE
۱۹۱	شفاف نمودن پیکسل ها با دستور TRANSPARENCY
۱۹۱	تعیین رنگ موضوعات با دستور COLOR
۱۹۲	تنظیم حرکت مکان نما با دستور SNAP
۱۹۲	نمایش خطوط شطرنجی در صفحه ترسیم با دستور GRID
۱۹۳	ایجاد فضای ایزومتریک با دستور ISOPLANE
۱۹۳	روش ترسیم دایره و کمان در حالت ایزومتریک
۱۹۴	روش درج متن در حالت ایزومتریک
۱۹۵	مدیریت خطوط با دستور LINE TYPE
۱۹۶	انتخاب محدوده ترسیم با دستور LIMITS
۱۹۷	انتخاب مقیاس خطوط با دستور LTSCALE
۱۹۸	انتخاب حرکت مکان نما با دستور ORTHO
۱۹۹	انتخاب دستگاه مختصات با دستور UCS
۱۹۹	کنترل نمایش UCS با دستور UCSICON
۲۰۰	انتخاب واحد با دستور UNITS
۲۰۱	تنظیم ضخامت خط با دستور LWEIGHT
۲۰۲	ایجاد ارتفاع و ضخامت با دستور ELEV
۲۰۳	فصل دهم
۲۰۴	توانایی اندازه گذاری نقشه
۲۰۴	تعیین سبک اندازه گذاری با دستور DIMSTYLE
۲۰۴	سبک اندازه گذاری شامل:
۲۰۵	معرفی سبک اندازه گذاری با دستور DIMSTYLE
۲۰۵	روش کار با متغیرهای خط اندازه (Dimension Line)
۲۰۶	روش کار با متغیرهای خط امتداد (Extension Line)
۲۰۷	روش کار با متغیرهای فلش اندازه گذاری (Symbols and Arrows)

روش کار با متغیرهای متن اندازه (Dim Text) ۲۰۷
روش کار با تنظیمات زبانه Primery Units ۲۰۸
انتخاب دو واحد اندازه گذاری با تنظیمات زبانه Alternate Units ۲۰۹
استفاده از تلرانس در متن اندازه گذاری با زبانه Tolerance ۲۱۰
انتخاب محل متن اندازه گذاری با زبانه Fit ۲۱۱
روش کار با دستور DIMSTYLE در خط فرمان ۲۱۱
روش های اندازه گذاری ۲۱۲
روش های گوناگون اندازه گذاری با استفاده از ابزار ۲۱۳
اندازه گذاری افقی، عمودی و مورب با دستور DIMLINEAR ۲۱۴
اندازه گذاری خطوط مورب با دستور DIMALIGNED ۲۱۵
اندازه گذاری زاویه با دستور DIMANGULAR ۲۱۵
اندازه گذاری طول کمان با دستور DIMARC ۲۱۷
اندازه گذاری شعاع دایره با دستور DIMRADIUS (شعاعی) ۲۱۸
اندازه گذاری شعاع با خط شکسته با دستور DIMJOGGED ۲۱۸
اندازه گذاری قطر با دستور DIMDIAMETER (قطري) ۲۱۹
اندازه گذاری فواصل با دستور DIMORDINATE ۲۱۹
اندازه گذاری نسبت به خط مبنا با دستور DIMBASELINE (مبنايی) ۲۲۰
اندازه گذاری پی در پی با دستور DIMCONTINUE (پی در پی) ۲۲۱
خط شکسته در اندازه گذاری با دستور DIMJOGLINE ۲۲۲
اندازه گذاری با دستور DIM ۲۲۲
ایجاد نماد بررسی اندازه گذاری با دستور DIMINSPECT ۲۲۳
اندازه گذاری با استفاده از خط راهنما با دستور LEADER (خط فلش دار) ۲۲۴
اندازه گذاری با استفاده از چند خطی راهنما با دستور MLEADER ۲۲۵
اصلاح چند خطی راهنما موجود با دستور MLEADEREDIT ۲۲۷
تراز چند خطی راهنما با دستور MLEADERALIGN ۲۲۸
سازماندهی چند خطی راهنما با دستور MLEADERCOLLECT ۲۳۰
ایجاد تلرانس اندازه گذاری با دستور TOLERANCE ۲۳۱
روش ایجاد سبک اندازه گذاری ایزومتریک ۲۳۲

- ۲۳۳ DIMTEDIT حرکت و دوران متن اندازه گذاری با دستور
- ۲۳۴ DIMEDIT ویرایش متن اندازه گذاری با دستور
- ۲۳۵ DIMBREAK ایجاد شکاف در اندازه گذاری ها با دستور
- ۲۳۶ DIMSPACE تنظیم فاصله بین اندازه گذاری ها با دستور
- ۲۳۷ DIMREASSOCIATE ارتباط بین اندازه گذاری ها با دستور
- ۲۳۸ DIMOVERRIDE تغییر در تنظیمات با دستور
- ۲۳۹ QDIM روش اندازه گذاری سریع با دستور
- ۲۴۰ فصل پازدهم
- ۲۴۱ توانایی کار با دستورات ترسیمی سه بعدی
- ۲۴۱ (Model space & paper space) TILE MODE آشنایی با فضای کاغذ و مدل
- ۲۴۱ MSPACE و PSPACE ورود به فضای کاغذ و مدل با دستورات
- ۲۴۲ LAYOUT ورود به فضای کاغذ با دستور
- ۲۴۲ MODEL ورود به فضای مدل با دستور
- ۲۴۲ ایجاد چندین دریچه دید در فضای مدل یا فضای کاغذ
- ۲۴۳ VPORTS ایجاد دریچه دید در فضای مدل با دستور
- ۲۴۴ TILEMODE روش کار با متغیر سیستم
- ۲۴۴ MVIEW ایجاد دریچه دید در فضای کاغذ با دستور
- ۲۴۵ VPLAYER ایجاد تغییرات در لایه های پنجره با دستور
- ۲۴۵ VPOINT تغییر نقطه دید با دستور
- ۲۴۶ MVSETUP آماده سازی در فضای کاغذ با دستور
- ۲۴۶ MVSETUP آماده سازی در فضای مدل با دستور
- ۲۴۶ 3DPOLY رسم موضوعات سه بعدی چند خطی با دستور
- ۲۴۷ 3DFACE ایجاد سطح سه یا چهار لبه با دستور
- ۲۴۸ 3DMESH ایجاد شبکه چندخطی سه بعدی با دستور
- ۲۴۹ MESHPRIMITIVEOPTIONS تنظیمات اولیه شبکه ها با دستور
- ۲۵۰ CYLINDER رسم یک استوانه حجیم با دستور
- ۲۵۱ رسم یک استوانه
- ۲۵۲ CONE رسم جسم حجیم مخروطی شکل با دستور

رسم جسم حجیم مکعبی شکل با دستور BOX ۲۵۳
رسم جسم ماهیچه ای شکل سه بعدی با دستور TORUS ۲۵۴
رسم جسم حجیم کروی با دستور SPHERE ۲۵۶
رسم جسم گوه شکل حجیم با دستور WEDGE ۲۵۷
رسم جسم هرمی شکل حجم دار با دستور PYRAMID ۲۵۸
رسم شبکه چهار لبه پیوسته با دستور EDGESURF ۲۵۹
رسم شبکه ای با دوران یک سطح با دستور REVSURF ۲۶۱
رسم جسم حجیم با دوران یک موضوع با دستور REVOLVE ۲۶۱
رسم شبکه چند وجهی سه بعدی با دستور PFACE ۲۶۴
ایجاد ناحیه یا چند خطی با دستور BOUNDARY ۲۶۵
ایجاد ناحیه از سطوح بسته با دستور REGION ۲۶۶
رسم پاره خط های مرکب موازی با دستور MLINE ۲۶۷
رسم منحنی های ممتد با دستور SPLINE ۲۶۹
ایجاد ناحیه ابری شکل با دستور REVCLOUD ۲۷۰
کنترل طول و تراپ ها با دستور REVCLoudPROPERTIES ۲۷۱
ابر نقطه (Point Clouds) ۲۷۲
کار با ابر نقطه با دستور RECAP ۲۷۵
درج ابر نقطه در ترسیم با دستور POINTCLOUDATTACH ۲۷۶
ایجاد سیک با دستور POINTCLOUDCOLORMAP ۲۷۷
برش ابر نقطه با دستور POINTCLOUDCROP ۲۷۹
مدیریت ابر نقطه با دستور POINTCLOUDMANAGER ۲۸۰
بسن کادر مدیریت با دستور POINTCLOUDMANAGERCLOSE ۲۸۱
کنترل رنگ آمیزی با دستور POINTCLOUDSTYLIZE ۲۸۱
حذف سطوح برشی با دستور POINTCLOUDUNCROP ۲۸۲
ایجاد مرجع هندسی از ابر نقطه ای با دستور PCEXTRACTEDGE ۲۸۳
ایجاد خط محوری در ابر نقطه با دستور PCEXTRACTCENTERLINE ۲۸۵
ایجاد نقطه در یک ابر نقطه با دستور PCEXTRACTCORNER ۲۸۶
احداث یک شکل هندسی دو بعدی با دستور PCEXTRACTSECTION ۲۸۷

۲۸۷.....POINTCLOUDCROPSTATE	مدیریت حالات ایجاد شده از ابر نقطه با دستور
۲۸۸.....HELIX	رسم اشکال حلزونی و فنری شکل با دستور
۲۹۰.....DVIEW	تغییر نقطه دید به روش دینامیکی با دستور
۲۹۰.....3DDISTANCE	روش نمایش در نمای دور و نزدیک با دستور
۲۹۱.....3DSWIVEL	تغییر نقطه دید با دستور
۲۹۲.....EXTRUDE	ایجاد ارتفاع با دستور
۲۹۴.....LOFT	ایجاد شیروانی با دستور
۲۹۶.....SWEEP	ایجاد اجسام حجمی و مسطح با دستور
۲۹۷.....Sweep	ایجاد موضوع لوله ای شکل با استفاده از موضوعات فنر و دایره شکل و اجرای دستور
۲۹۸.....PRESSPULL	ایجاد کشش یا فشار بر سطح با دستور
۲۹۹.....PLANESURF	ایجاد سطوح با دستور
۲۹۹.....SURFNWORK	ایجاد سطوح سه بعدی و حجمی با دستور
۳۰۱.....SURFBLEND	ایجاد یک سطح ترکیبی با دستور
۳۰۲.....SURFPATCH	ایجاد سطح کلاهکی شکل با دستور
۳۰۳.....SURFOFFSET	ایجاد یک سطح موازی سطح اصلی با دستور
۳۰۵.....	فصل دوازدهم
۳۰۵.....	توانایی کار با دستورات ویرایشی سه بعدی
۳۰۵.....3DARRAY	ایجاد آرایش سه بعدی با دستور
۳۰۷.....3D ALIGN	همتازی موضوعات سه بعدی با دستور
۳۰۸.....MIRROR3D	ایجاد موضوعات قرینه سه بعدی با دستور
۳۰۹.....3DROTATE	ایجاد دوران در موضوعات سه بعدی با دستور
۳۱۱.....3DMOVE	انتقال موضوعات سه بعدی با دستور
۳۱۲.....3DSCALE	تغییر مقیاس در موضوعات سه بعدی با دستور
۳۱۲.....	ابزار کمکی سه بعدی
۳۱۲.....CONVTOSOLID	تبديل شبکه ها به موضوعات حجمی با دستور
۳۱۴.....CONVTOSURFACE	تبديل موضوعات به سطح با دستور
۳۱۵.....SURFSCULPT	ایجاد موضوعات حجمی با برش با دستور
۳۱۶.....SURFTRIM	ایجاد برش در محل تلاقی دو سطح با دستور

بازیابی سطح برش خورده با دستور SURFUNTRIM ۳۱۸
ترکیب موضوعات حجمیم با دستور UNION ۳۱۸
کسر موضوعات حجمیم با دستور SUBTRACT ۳۱۹
تداخل موضوعات حجمیم با دستور INTERSECT ۳۲۰
مدل های نمایش موضوعات با دستور VISUALSLYLES ۳۲۱
روش نمایش موضوعات جاری با دستور VSCURRENT ۳۲۲
روش کار با دستور SHADEMODE ۳۲۷
حذف خطوط پنهان با دستور HIDE ۳۲۸
دوران در فضای سه بعدی با دستور 3DORBIT ۳۲۸
دوران در فضای سه بعدی با دستور 3DFORBIT ۳۲۹
دوران با حرکت پیوسته با دستور 3DCORBIT ۳۳۱
ایجاد تصویری طبیعی با دستور RENDER ۳۳۲
کنترل تنظیمات اولیه رندر با دستور RENDERPRESETS ۳۳۴
نمایش پالت Render Presets Manager با دستور RPREF ۳۳۵
بستن کادر تنظیمات اولیه رندر با دستور RENDERPRESETSCLOSE ۳۳۶
کنترل تنظیمات اطراف رندر کردن با دستور RENDEREXPOSURE ۳۳۶
بستن کادر محیط و ایجاد محاوره با دستور Render Environment & Exposure ۳۳۶
نمایش پنجره رندر با دستور RENDERENVIRONMENTCLOSE ۳۳۸
بستن پنجره رندر با دستور RENDEREXPOSURECLOSE ۳۳۸
بستن پنجره رندر با دستور RENDERWINDOW ۳۳۸
بستن پنجره رندر با دستور RENDERWINDOWCLOSE ۳۳۹
ایجاد نور با فاصله با دستور DISTANTLIGHT ۳۳۹
ایجاد نقطه نوری با دستور POINTLIGHT ۳۴۰
ایجاد یک نورافکن آزاد با دستور FREESPOT ۳۴۱
ایجاد یک نور وب آزاد با دستور FREEWEB ۳۴۲
ایجاد نقطه هدف نور با دستور TARGETPOINT ۳۴۳
ایجاد دید از مدل با دستور VIEW BASE ۳۴۳
ایجاد دید از نمای ترسیم موجود با دستور VIEWPROJ ۳۴۵

۳۴۶	به روز کردن نما های ترسیم با دستور VIEWUPDATE
۳۴۷	ایجاد تغییر در نمای ترسیم موجود با دستور VIEWEDIT
۳۴۷	تعیین فایل طرح فعال با دستور VIEWSETPROJ
۳۴۸	تنظیمات پیش فرض نماهای ترسیم با دستور VIEWSTD
۳۴۹	ایجاد ناحیه از تقاطع دو جسم با دستور SECTION
۳۵۰	برش با یک جسم مسطح با دستور SECTION PLAN
۳۵۴	اجرای عمل برش با دستور LIVESECTION
۳۵۵	ایجاد جسم حجیم توسط برش یا تقسیم با دستور SLICE
۳۵۷	نمایش کادر محاوره ای تنظیمات برش با دستور SECTIONSPINNERS
۳۵۸	ایجاد کمان بین دو سطح با دستور SURFFILLET
۳۵۸	ایجاد انحناء در لبه موضوعات سه بعدی با دستور FILLETEDGE
۳۵۹	ایجاد پخ در موضوعات سه بعدی با دستور CHAMFEREDGE
۳۶۲	نمایش رنوس با دستور CVSHOW
۳۶۲	عدم نمایش رنوس کار با دستور CVHIDE
۳۶۳	فصل سیزدهم
۳۶۳	توانایی سفارشی کردن AutoCAD
۳۶۳	آشنائی با مفهوم سفارشی کردن (Customization)
۳۶۳	روش ایجاد کلید های میانبر
۳۶۳	۱- ایجاد کلید های میانبر با دستور CUI
۳۶۳	۲- روش سفارشی کردن Toolbar
۳۶۴	۳- روش برنامه نویسی ماکروی Toolbar
۳۶۴	۴- روش ایجاد ماکروهای چند فرمانی (Multi Command Macro)
۳۶۴	۵- روش کار با دستور CUILOAD
۳۶۴	۶- روش آرایش و جابجایی در نوار منو
۳۶۴	۷- روش بررسی نحوی (Syntax) درج ماکروی منو
۳۶۴	۸- بررسی Diesel Macro
۳۶۴	۹- سفارشی کردن Status Line
۳۶۴	۱۰- تغییر در نوار وضعیت با استفاده از توابع Diesel

۱۱- بررسی ساختار Diesel	۳۶۴
۱۲- توابع DIESEL	۳۶۴
۱۳- روش استفاده از Diesel در منوها	۳۶۴
فصل چهاردهم	۳۶۵
توانایی ارتباط روی خط (AutoCAD (Online))	۳۶۵
مشاهده وب با دستور BROWSER	۳۶۵
باز کردن ترسیمات ذخیره شده روی خط (<i>Online</i>)	۳۶۵
انتقال به فایل دیگر با دستور Hyperlink	۳۶۵
الصاق Hyperlink به موضوعات ترسیم با دستور ATTACHURL	۳۶۶
روش یافتن موضوعات دارای خصوصیت ابر اتصال با دستور SELECTURL	۳۶۶
آشنایی با ابزار زبانه Autodesk 360	۳۶۶
ابزار AutoCAD 360 Web (Onlineautocad360) دستور	۳۶۶
ایجاد جلسه روی خط با دستور ONLINECOLNOW	۳۶۶
به اشتراک گذاشتن ترسیم با دستور ONLINESHARE	۳۶۷
انتخاب تنظیمات جهت سنگرون با دستور ONLINESYNCSETTINGS	۳۶۷
باز کردن پوشه Autodesk360 با دستور ONLINEOPENFOLDER	۳۶۷
دسترسی به پایگاه داده خارجی با دستور DBCONNECT	۳۶۷
فصل پانزدهم	۳۷۱
توانایی کار با دستورات ایجاد استناد	۳۷۱
ایجاد اطلاعات متنی با دستور ATTDEF (Attribute Definition)	۳۷۱
روش بکارگیری فرمان Attdef با ایجاد سندي همراه طرح	۳۷۱
عمل درج بلوك هایي همراه سند توصيفي با دستور INSERT	۳۷۲
ایجاد و اصلاح استناد توصيفي با دستور ATTEDIT	۳۷۲
اصلاح استناد توصيفي همراه بلوك با دستور EATTEDIT	۳۷۳
استخراج اطلاعات با دستور ATTEXT	۳۷۳
آشنایی با خواندن يك فایل DXF	۳۷۳
آشنایی با فایلهای با فرمتهای TIFF , GIF , BMP	۳۷۴
وارد کردن تصاویر از برنامه های دیگر با دستور IMAGE	۳۷۵

وارد کردن فایل های سه بعدی با فرمات های مختلف با دستور IMPORT ۳۷۷	
استخراج داده های ترسیم به فایل دیگر با دستور DATAEXTRACTION ۳۷۸	
کادر محاوره ای Link External Data ۳۷۹	
مدیریت فایل های ترسیمی در یک مجموعه با دستور SHEET SET ۳۸۲	
دسترسی به کادر محاوره ای Open Sheet Set با دستور OPENSHEETSET ۳۸۴	
ایجاد یک مجموعه صفحه (New Sheet Set) با دستور NEWSHEETSET ۳۸۴	
باگانی مجموعه صفحه با دستور ARCHIVE ۳۸۶	
آشنازی با فرمات (قالب) فایل های DWF ۳۸۸	
نشر و ارسال صفحات با دستور PLOT ۳۸۹	
نشر و ارسال صفحات با دستور PUBLISH ۳۸۹	
بررسی فایل های DWF ۳۹۱	
روش کار با فایل های DWF ۳۹۱	
روش نشر یک فایل DWF درون صفحات وب ۳۹۲	
مشاهده اطلاعات بارگذاری شده با دستور MARKUP ۳۹۳	
بستن کادر MARKUPCLOSE Markup Set Manager با دستور ۳۹۴	
باز کردن اطلاعات بارگذاری شده با دستور OPENDWFMARKUP ۳۹۵	
روش کار با دستور 3D DWF ۳۹۵	
ذخیره سازی در فرمات های مختلف با دستور EXPORT ۳۹۸	
استفاده از ابزار پنجره Toolpalettes با دستور TOOLPALETTES ۳۹۸	
مدیریت مواد با دستور MATBROWSEROPEN ۴۰۰	
بستن پنجره Materials Browser با دستور MATEBROWERCLOSE ۴۰۰	
باز کردن پنجره Materials Eidtor با دستور MATEDITOROPEN ۴۰۰	
بستن پنجره Materials Eidtor با دستور MATEDITORCLOSE ۴۰۱	
تغییر فضای کاری با دستور WORKSPACE ۴۰۱	
فصل شانزدهم ۴۰۳	
توانایی پیکربندی خروجی گرافیکی ۴۰۳	
چاپ ترسیم با دستور PLOT ۴۰۳	
● ناحیه Page Setup ۴۰۴	

۴۰۴	ناحیه Printer Plotter ●
۴۰۵	ناحیه Paper Size ●
۴۰۵	ناحیه Number of Copies ●
۴۰۵	ناحیه plot area ●
۴۰۵	ناحیه Plot Scale ●
۴۰۵	ناحیه Plot offset ●
۴۰۵	ناحیه Plot style table ●
۴۰۵	ناحیه Shaded"viewport options ●
۴۰۶	ناحیه Plot options ●
۴۰۷	ناحیه Drawing orientation ●
۴۰۷	مدیریت چاپگر با دستور POLLTERMANAGER
۴۰۸	مدیریت تنظیمات چاپ با دستور PAGESETUP
۴۰۹	مدیریت تنظیمات چاپ با دستور -PAGESETUP
۴۱۰	نمایش شرح اطلاعات چاپ با دستور VIEWPLOTDTAILS
۴۱۱	تبدیل ترسیم به سبک چاپ دیگر با دستور CONVERTPSTYLES
	تبدیل جداول سبک چاپ وابسته به رنگ ، به جداول سبک چاپ مشخص با دستور
۴۱۳	CONVERTCTB
۴۱۴	چاپ یک مدل سه بعدی با دستور 3DPRINT
۴۱۶	ارسال مدل سه بعدی به چاپ با دستور 3DPRINTSERVICE
۴۱۹	فصل هفدهم
۴۱۹	توانایی کار با مکان جغرافیایی
۴۲۰	تنظیمات مکان جغرافیایی
۴۲۲	چرا زبانه Geolocation در نوار Ribbon مشاهده نمی شود.
۴۲۳	مشخص کردن اطلاعات جغرافیایی با دستور GEOGRAPHIC LOCATION
۴۲۳	اصلاح اطلاعات محل جغرافیایی با دستور GEOGRAPHIC LOCATION
۴۲۳	ایجاد تصویر از نقشه با دستور GEOMAPIMAGE
۴۲۴	کنترل نمایش تصاویر نقشه
۴۲۵	اجرای AutoCAD 360 با دستور ONLINEAUTOCAD360

۴۲۶	GEOLOCATEME آشکار و پنهان کردن نشانه با دستور
۴۲۹	GEOMARKLATLON درج نشانگر موقعیت توسط عرض و طول جغرافیایی با دستور
۴۲۹	GEOMARKME درج نشانگر موقعیت در سطح ترسیم با دستور
۴۳۰	GEOMARKPOINT درج نشانگر موقعیت در یک نقطه مشخص شده با دستور
۴۳۰	GEOMAP نمایش خدمات نقشه های روی خط با دستور
۴۳۱	GEOREMOVE حذف همه اطلاعات جغرافیایی با دستور
۴۳۱	GEOREORIENTMARKER ایجاد تغییر جهت با دستور
۴۳۳	فصل هیجدهم
۴۳۳	توانایی کار با قابلیت های متفرقه
۴۳۳	آشنایی با مقایسه دو فایل ترسیمی
۴۳۳	مقایسه تفاوت های دو فایل ترسیمی با دستور COMPARE
۴۳۸	ارسال نتایج مقایسه با استفاده از دستور COMPAREEXPORT
۴۳۹	وارد کردن موضوعات از ترسیم مقایسه ای با استفاده از دستور COMPAREIMPORT
۴۴۰	بستن ابزار مقایسه با استفاده از دستور COMPARECLOSE
۴۴۱	درج اطلاعات مقایسه دو فایل ترسیمی با دستور COMPAREINFO
۴۴۱	باز کردن روی خط فایل از سایت Autodesk یا تلفن همراه (Mobile) با دستور
۴۴۱	OPENFROMWEBMOBILE ذخیره سازی یا کپی کردن فایل بر روی سایت Autodesk یا تلفن همراه روی خط با دستور
۴۴۶ .	SAVETOWEBMOBILE
۴۴۷	آشنایی با مراجعه خارجی (External Reference)
۴۴۸	فراخوانی فایل خارجی با دستور XREF
۴۵۲	الحاق مرجعی به فایل با دستور ATTACH
۴۵۵	درج مرجع به مدل های هماهنگ با دستور COORDINATIONMODELATTACH
۴۵۸	مقایسه xref با دستور XCOMPARE
۴۵۸	بستن ابزار مقایسه xref با دستور XCOMPARECLOSE
۴۵۹	بزرگنمایی نتیجه بعد مقایسه xref با دستور XCOMPARERCNEXT
۴۵۹	بزرگنمایی نتیجه قبل مقایسه xref با دستور XCOMPARERCNEXT
۴۵۹	روش تغییر خصوصیات یک مدل هماهنگ پیوست شده

۴۶۰	یک مدل هماهنگ Detach یا Reload ، Unload
۴۶۱	روش تغییر ظاهر تمام مدل های هماهنگ
۴۶۱	الحق امضاء دیجیتالی با دستور DIGITALSIGN
۴۶۲	کنترل تنظیمات تصاویر IMAGEADJUST
۴۶۳	حذف موارد بلا استفاده با دستور PURGE
۴۶۸	برش با دستور CLIP
۴۷۲	تبدیل فرمت با دستور DWGCONVERT
۴۷۳	بارگذاری یک فایل جاوا اسکریپت با دستور WEBLOAD
۴۷۳	استفاده از محاسبه گر با دستور QUICKCALC
۴۷۴	روش محاسبه با دستور CAL
۴۷۶	روش نمایش محیط اتولیسپ با دستور Vlisp
۴۷۷	روش جمع آوری فایل های اتولیسپ با دستور MAKELISPAPP
۴۷۸	آشنایی با ضبط ماکروها (Action Macros)
۴۷۹	روش کار با دستور ACTRECORD
۴۸۱	درج پیغام در ماکرو با دستور ACTUSERMESSAGE
۴۸۲	مدیریت فایل های ماکرو با دستور ACTMANAGER
۴۸۴	وارد کردن نقطه مبنا با دستور ACTBASEPOINT
۴۸۴	مکث جهت وارد کردن داده با دستور ACTUSERINPUT
۴۸۵	توقف و ذخیره سازی ماکرو با دستور ACTSTOP
۴۸۶	مدیریت نما (view) با دستور VIEW
۴۸۷	ایجاد نما (view) با دستور NEWVIEW
۴۸۸	ایجاد نمایی همراه حرکت با دستور NEWSHOT
۴۸۸	مشاهده Show Motion با دستور NAVSMOTION
۴۹۰	نمایش پالت Shared Views با دستور Shared Views
۴۹۱	بستن کادر Shared Views با دستور SHAREDVIEWSCLOSE
۴۹۱	مشاهده و به اشتراک گذاری روی خط با دستور SHAREVIEW
۴۹۲	مشاهده و به اشتراک گذاری روی خط با دستور -SHAREVIEW
۴۹۳	نمایش پالت Drawing History با دستور DWGHIStory

۴۹۳.....	DWG HISTORY CLOSE با دستور DWG HISTORY CLOSE	بستن پالت Drawing History
۴۹۴.....	ANIPATH با دستور ANIPATH	ذخیره سازی اینیمیشن
۴۹۵.....	TABLE با دستور TABLE	ایجاد جدول
۴۹۵.....	TABLEEDIT با دستور TABLEEDIT	ویرایش متن جدول
۴۹۶.....	آشنایی با متغیرهای سیستم	
۴۹۶.....	SYSVARMONITOR با دستور SYSVARMONITOR	آگاهی از فهرست متغیرهای سیستم
۵۰۲.....	برخی از متغیر سیستم‌های آخرین نسخه‌ها	
۵۱۱.....	آشنایی با فایل‌های اسکرپت	
۵۱۱.....	SCRIPT با دستور SCRIPT	روش کار با دستور
۵۱۲.....	SCRIPTCALL با دستور Script	اجرای فایل Script
۵۱۲.....	(SCRIPT RSCRIPT) تکرار دستور RSCRIPT	آشنایی با
۵۱۳.....	فصل نوزدهم	
۵۱۳.....	توانایی کار با فرامین و متغیرهای سیستم جدید	
۵۱۳.....	AutoCAD 2023 فرامین جدید	
۵۱۵.....	AutoCAD 2023 متغیرهای جدید سیستم	
۵۱۶.....	AutoCAD 2022 فرامین جدید	
۵۱۸.....	AutoCAD 2022 متغیرهای جدید سیستم	
۵۲۱.....	پیوست ۱	
۵۲۱.....	آشنایی با متغیرهای اندازه‌گذاری	
۵۲۱.....	پیوست ۲	
۵۲۱.....	كلمات کلیدی فرامین AutoCAD2023	
۵۲۲.....	پیوست ۳	
۵۲۳.....	آشنایی با عملکرد کلیدها	